

リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに

- 製品の使用を停止してください。
- 当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

| 事象 | 型式 | 機種 | 製造期間 | 連絡先 |
|--|--|---|---|---|
| | | | | |
| パナソニック(株)FF市場対策本部 (旧社名:松下電器産業株) ナショナル FF式石油暖房機 | ナショナルFF式石油温風機 | OK-2525、OK-2526、OK-2535、OK-2536、OK-3525、OK-3526、OK-3527、OK-3535、OK-3536、OK-3537、OK-4020、OK-4030、OK-2526HA、OK-3527HA、OK-4020HA | 1985年(昭和60年) } 1991年(平成3年) | 0120-872-773 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く) |
| | | OK-302B、OK-303B、OK-402B、OK-403B | 1991年(平成3年) } 1992年(平成4年) | |
| | ナショナル石油フラットラジアントヒーター | OK-R500F、OK-R501F、OK-V501F、OK-U501AF | 1989年(平成元年) } 1991年(平成3年) | |
| | | OK-R800C、OK-R800AC | 1989年(平成元年) } 1991年(平成3年) | |
| パナソニック(株)アプライアンス社 (旧社名:松下電器産業株) 電気カーペット かんたん床暖 | 事故に至る危険性があります。稀にコントローラ内部の部品が過熱し、床などを焦がす可能性があります。 | ■National ブランド DC-25B8、DC-2D1、DC-25G1、DC-25G2、DC-3B8、DC-3D1、DC-3G1、DC-3G2 ■Panasonic ブランド DC-25G3、DC-3G3 | 2002年(平成14年) } 2008年(平成20年) | 0120-873-329 |
| | | フローリング調 電気カーペット「かんたん床暖」 | | |
| 日立グローバルライフソリューションズ(株) ふとん乾燥機 | 取り扱いにより電源コードが断線し発火に至るおそれがあります。 | HFK-SD1、HFK-SD2、HFK-SD10、HFK-SD20 | 2010年10月(平成22年) } 2013年12月(平成25年) | 0120-853-010 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日および年末年始、夏季休暇などの弊社休日を除く) |
| | | 日立グローバルライフソリューションズ(株) | | |
| 日立グローバルライフソリューションズ(株) 洗濯乾燥機 | 発煙・発火の恐れがあり、ヒーターリード線を無料で交換させていただきます。 | NW-D8AX、NW-CSD80A NW-D8BX 対象製造番号：2000001～2068302 NW-D6BX 対象製造番号：2000001～2028218 | 2001年8月(平成13年) } 2002年12月(平成14年) | 0120-667-220 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く) |
| | | 日立グローバルライフソリューションズ(株) | | |

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援：



後援：



リコール製品を探しています。

以下のリコール製品を見つけた場合は、すぐに
 ●製品の使用を停止してください。
 ●当店またはメーカー等各社へご連絡してください。

| | 事象 | 機種 | 製造期間 | 連絡先 |
|--|---|---|--|---|
| <p>シャープ(株) 小型冷蔵庫</p>  | 庫内に霜が多量に付着した際の溶けた水や結露による水が温度調節部品内部へ浸入し、異常が生じて発煙、発火するおそれがあります。 | SJ-H8W-S、SJ-H8Y-S | 2012年2月 (平成24年) ～ 2015年8月 (平成27年) | |
| <p>シャープ(株) 冷凍冷蔵庫</p>  | 始動リレー(起動用電気部品)の発熱故障によって、発煙・発火のおそれがあります。 | ■(株)良品計画 SJ-R35C ■シャープ SJ-23B(-H)、SJ-V35WB(-H)、SJ-WE38A(-H/-G)、SJ-23D(-C/-R)、SJ-V35WC(-H)、SJ-WE44A(-H/-G)、SJ-350JB(-H)、SJ-W358D(-H/-G)、SJ-WH350(-C)、SJ-E35KC(-H)、SJ-W359D(-C/-H)、SJ-WH380(-C)、SJ-EX357(-H)、SJ-W35A(-H/-G)、SJ-WJ440(-H)、SJ-EX447(-H)、SJ-W35B(-H/-G)、SJ-WS350(-H)、SJ-S407(-H)、SJ-WA35C(-C/-H) ■一部が対象となる機種 SJ-E30B(-W) 対象製造番号：10010001～10019910 SJ-E30B(-C) 対象製造番号：20010001～20059210 SJ-E30B(-H) 対象製造番号：30010001～30031480 | 1996年12月 (平成8年) ～ 2001年3月 (平成13年) | 0120-404-511 受付時間 月～土曜日 午前9時～午後6時 日曜・祝日 午前9時～午後5時 |
| <p>シャープ(株) 全自動洗濯機</p>  | 配線が設置環境による振動等で断線し、稀に発火に至るおそれがあります。 | ES-70EE、ES-C75D、ES-LC80B、ES-72EM、ES-CL75D、ES-M7K、ES-73EM、ES-CY75D、ES-N75D、ES-74EM、ES-D75D、ES-N7K、ES-75N、ES-D75E2、ES-T730V、ES-80EE、ES-D85E2、ES-T830V、ES-82EM、ES-DD8E、ES-TG74V、ES-83EM、ES-FG74V、ES-TG84V、ES-84EM、ES-FG84V、ES-U70C、ES-A70E、ES-G70V6、ES-U70D、ES-A80E、ES-G80V6、ES-U80C、ES-AG70D、ES-KG73V、ES-U80D、ES-AG80D、ES-KG83V、ES-V73V6、ES-B75D、ES-LC70B、ES-V83V6 | 1999年8月 (平成11年) ～ 2006年12月 (平成18年) | |
| <p>東芝キャリア(株) 家庭用ルームエアコン 大清快LDR/YDRシリーズ</p>  | エアコン室内ファンを回転させるモーターのリード線接続部分が発煙・発火するおそれがあります。 | <LDR シリーズ> RAS-225LDR、255LDR、285LDR、325LDR、406LDR、506LDR、255LDR-D、285LDR-D、406LDR-D、255LDR-G、285LDR-G、2559SDR、2859SDR、4069SDR、V285DR <YDR シリーズ> RAS-225YDR、255YDR、285YDR、325YDR、405YDR、406YDR、506YDR、255YDR-D、285YDR-D、406YDR-D、V285DR3、2833D-I | 1998年9月 (平成10年) ～ 2000年6月 (平成12年) 1999年9月 (平成11年) ～ 2001年3月 (平成13年) | 0120-444-899 受付時間 平日 午前9時～午後6時 (土・日・祝日を除く) |
| <p>東芝ライフスタイル(株) 縦型洗濯乾燥機</p>  | 本体内部の配線が断線し、発煙・発火に至るおそれがあります。 | ■東芝 AW-70VB、AW-70VBE2、AW-80VB、AW-80VBE2、AW-70VC、AW-75VCE3、AW-80VC、AW-70VE、AW-E470V、AW-E480V、AW-GN80VE、AW-80VE、AW-70VF、AW-GN80VF、AW-80VF、AW-70VG、AW-GN80VG、AW-80VG、AW-70VJ、AW-70VJE7、AW-80VJE7、AW-GN80VJ、AW-80VJ、AW-70VK、AW-70VKE8、AW-GH70VK、AW-80VKE8、AW-80VK、AW-GH80VK ■(株)良品計画 M-AW80A | 2005年7月 (平成17年) ～ 2011年11月 (平成23年) | 0120-056-035 受付時間 平日 午前9時～午後5時 (土・日・祝日を除く) |

※リコール対象製品は記載されているもの以外にもございます。これらがすべてではございません。



全国電機商業組合連合会
ELECTRICAL PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN

後援：消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

後援：経済産業省
Ministry of Economy, Trade and Industry